




Bu raporu dijital olarak almak için QR kodu tarayınız.

## Ekspertiz Bilgileri

Rapor No	1799905
Paket Adı	RS Baz Paket
Paket Tutarı	000 TL
Rapor Çıktı Tarihi	13.02.2024 12:58:24
Rapor Başlangıç Zamanı	13.02.2024 12:11:14
Rapor Bitiş Zamanı	13.02.2024 12:11:14
Test Başlangıç Km	265223

## Bayi Bilgileri

Bayi No	184191
Unvan	RS OTO EKSPERTİZ İSTANBUL- KARTAL
Telefon	
TSE Numarası	
Danışman	DE*** AL*****




## Araç Bilgileri

Model Kodu	
Marka	RENAULT
Model	MEGANE
Vites Tipi	Yarı Otomatik
Yakıt Türü	DİZEL
Plaka No	41YP950
Model Yılı	2016
Motor Numarası	K9KG657R007384
Şasi Numarası	VF1RFB00X57094807

Alınan Bilgiler	Alınan Bilgileri	Satıcı/Alınan	Bayi Bilgileri
Adı Soyadı	EF*****	EF*****	RS OTO EKSPERTİZ İSTANBUL- KARTAL
TC / Vergi No	11*****	-	184191
Cep Telefonu	(5*****)	(5*****)	
E-Posta	-	-	
Adres	ka****		
İmza			

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 1/4



## Tespit Ailekamları


✓ Orijinal	● Boyalı	● LB Lokal Boyalı	● B Göçük
● Kplama	● Değişmiş	● Çizik	● PP Plastik Parça
● ST Sök Tak	● İşlemli	● Y Yok	● Çatlak
● T Taş İzi Mevcut	● DM Deforme Mevcut	● YM Yıpranma Mevcut	● Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 2/4

Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?

Evet

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Cam	<input checked="" type="checkbox"/> Değişmiş	
Ön Kaput	<input type="checkbox"/> Boyalı	
Ön Panel	<input checked="" type="checkbox"/> Orijinal	
Ön Panjur	<input checked="" type="checkbox"/> Plastik Parça	



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Tampon	<input checked="" type="checkbox"/> Plastik Parça	
Sağ Ön - Çamurluk	<input checked="" type="checkbox"/> Plastik Parça	
Sağ Ön - İç Direk	<input checked="" type="checkbox"/> Orijinal	

#### Tespit Açıklamaları

<input checked="" type="checkbox"/> Orijinal	<input type="checkbox"/> Boyalı	<input type="checkbox"/> Lokal Boyalı	<input type="checkbox"/> Göçük
<input type="checkbox"/> Kaplama	<input type="checkbox"/> Değişmiş	<input type="checkbox"/> Çizik	<input checked="" type="checkbox"/> Plastik Parça
<input checked="" type="checkbox"/> Sök Tak	<input type="checkbox"/> İşlemlili	<input checked="" type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Çatlak
<input type="checkbox"/> Taş İzi Mevcut	<input checked="" type="checkbox"/> Deforme Mevcut	<input checked="" type="checkbox"/> Yıpranma Mevcut	<input type="checkbox"/> Yırtık Mevcut

KAPORTA BOYA TEST SONUÇLARI

Rapor No: 1799905 | Plaka: 41YP950  
Şasi No: VF1RFB00X57094807

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 3/4

KAPORTA BOYA TEST SONUÇLARI

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön - Kapı	🔴 Boyalı	
Sağ Ön - Kule	✅ Orijinal	
Sağ Ön - Podye Sacı	✅ Orijinal	
Sağ Ön - Şasi	✅ Orijinal	
Sağ Orta İç Direk	✅ Orijinal	
Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	🟡 Yıpranma Mevcut	
Sağ Marşpiyel	✅ Orijinal	
Sağ Arka - Çamurluk	🔴 Boyalı	
Sağ Arka - Kapı	🔴 Boyalı	
Sağ Arka Kapı İçi	✅ Orijinal	
Sağ Arka Şasi	✅ Orijinal	
Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	✅ Orijinal	
Arka Cam	✅ Orijinal	
Arka Tampon	🟡 Plastik Parça	
Arka Bagaj	🔴 Boyalı	
Arka İç Panel	✅ Orijinal	
Arka Havuz İçi	✅ Orijinal	
Sol Arka Şasi	✅ Orijinal	
Sol Arka - Çamurluk	🔴 Boyalı	
Sol Arka Kapı İçi	✅ Orijinal	
Sol Arka - Kapı	✅ Orijinal	
Sol Frangart (Sol Üst Direk)	🟡 Lokal Boyalı	
Sol Marşpiyel	✅ Orijinal	
Sol Orta İç Direk	✅ Orijinal	
Sol Ön - Kapı	🔴 Boyalı	
Sol Ön - İç Direk	✅ Orijinal	
Sol Ön - Çamurluk	🟡 Plastik Parça	
Sol Ön - Kule	✅ Orijinal	

Rapor No: 1799905 | Plaka: 41YP950  
Şasi No: VF1RFB00X57094807

#### Tespit Açıklamaları

✅ Orijinal	🔴 Boyalı	🟡 Lokal Boyalı	🟡 Göçük
🔴 Kaplama	🟡 Değişmiş	🔴 Çizik	🟡 Plastik Parça
🟡 Sök Tak	🔴 İşlemlili	🟡 Yok	🟡 Çatlak
🟡 Taş İzi Mevcut	🟡 Deforme Mevcut	🟡 Yıpranma Mevcut	🟡 Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 4/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sol Ön-Şasi	✓ Orijinal	
Sol Ön-Podye Sacı	✓ Orijinal	
Sunroof	Y Yok	
Tavan Sacı	✓ Orijinal	


### Usta Görüşü

Araçın muhtelif yerlerinde ezik göçük ve hasarlar mevcut. Turboda üfleme mevcut Motor Üst kapağında yağlanma mevcut. Motor yağ tapası kısmında terleme mevcut. ön cam değişen. Sağ arka kapı sağ arka çamurluk derin Çizik göçük mevcut. araç geç marş alıyor.

### Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	Boyalı	Lokal Boyalı	Göçük
Kaplama	Değişmiş	Çizik	Plastik Parça
ST Sök Tak	İşlemlili	Y Yok	Çatlak
Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	Yırtık Mevcut

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Akü %	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Antifiriz	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Motor Yağı Seviyesi	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Triger Kayışı - Zinciri Ses Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Motor Koruyucu Kapağı	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	




Parça Adı	Tespit	Açıklama
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	<input checked="" type="checkbox"/> Terleme Mevcut	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	<input checked="" type="checkbox"/> İyi	
Motor Suyunda Yağ Var mı ?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	
Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	
Motorda Üfleme Mevcut Mu?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut Mu?	<input checked="" type="checkbox"/> Evet	
Radyatör Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Soğutma Fanları	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Soğutma Suyu Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> İyi	
Klima Kompresörü Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> İyi	
Klima Boruları	<input checked="" type="checkbox"/> İyi	
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Fren Hidroliği Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
İntercooler Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Turbo Yağ Sızdırmazlığı	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Turbo Boruları Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Sol Kule Bilyaları	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Sağ Kule Bilyaları	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Sarj ve Marş Dinamosu Rulman Ses Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Emme Manifoltu Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Egzoz Manifoltunda Gaz Kaçağı Var Mı?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlığı	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut Mu?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Mevcut Mu ?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	
Motor Piston Kompresör Testi Gerekli Mi ?	<input checked="" type="checkbox"/> Düzensiz Çalışma Mevcut	
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Araçta Acil Servis Bakımı Gerekli Mi?	<input checked="" type="checkbox"/> Acil Servis Müdahale Gereklidir	

## Usta Görüşü

--

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Airmatik	☹ Yok	
Ön Fren Diskleri	⊘ Orta	
Ön Fren Balataları	⊘ Orta	
Arka Fren Diskleri	⊘ Orta	
Arka Fren Balataları	⊘ Orta	
El Freni	☑ İyi	



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Fren Hortumları Durumu	⊘ Orta	
Sol Ön Amortisör	⊘ Orta	
Sağ Ön Amortisör	⊘ Orta	
Arka Sol Amortisör	⊘ Orta	
Arka Sağ Amortisör	⊘ Orta	
Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	⊘ Orta	
Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	⊘ Orta	
Sol Ön Salıncak Fişegi	☑ İyi	
Sağ Ön Salıncak Fişegi	☑ İyi	
Motor Muhafaza	⊘ Orta	
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	☹ Terleme Mevcut	
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	⊘ Orta	
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	⊘ Orta	
Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	⊘ Orta	



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	Orta	
Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Sağ Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	Orta	
Taban Plastik Bakalitleri	Orta	
Ön Aks ve Aks Körükleri	Orta	
Arka Aks ve Aks Körükleri	Orta	
Arazi Şaftı Genel Durumu	Yok	
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	Yok	
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık	Orta	
Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	Orta	
Yağ Sızdırmalık Ön Diferansiyel	Orta	
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	Orta	
Salıncak Burç- Fişekleri	Orta	
Torsiyon Burç- Denge Kolları	Orta	
Yakıt Deposu	İyi	
Yakıt Hortumları	İyi	
Yağ Soğutucusu ve Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Turbo Alt Kontrolü	Orta	
Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı	Terleme Mevcut	
Debriyaj Balata ve Kavrama Sistemi Durumu	İyi	
Araca Rot-Balans Ayarı yada Kontrolü Gerekli Mi?	Orta	

## Usta Görüşü

13.02.2024

Araç: Renault Megane-IV 1.5 Blue-dCi  
Motor kodu: K9K-872 (K9K-U8)  
Üretim yılı: 18-  
Kilometre durumu: 265223  
Lisans numarası: 41yp950  
VIN: VF1RFB00X57094807 (kumanda ünitesinden okunan)  
Test edilmiş: 13.02.2024 12:26:38 / Standard

**Hata kodu / Genel sorgulama / -**

<b>Motor</b>	<b>Motor Dizel OBD</b>	<b>0</b>
<b>ABS</b>	<b>ABS/ESP (CAN)</b>	<b>0</b>
<b>ABS</b>	<b>Park freni CAN</b>	<b>0</b>
<b>Hava yastığı</b>	<b>Hava yastığı (CAN)</b>	<b>0</b>
<b>A/C sistemi</b>	<b>Klima CAN</b>	<b>2</b>
Hata kodu DTC A4A615: İç mekan sıcaklık sensörü ►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ		
Hata kodu DTC A4AB15: NEM SENSÖRÜ ►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ		
<b>Konfor</b>	<b>UCH CAN</b>	<b>3</b>
Hata kodu DTC 5A8268: LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 1 ►Fonksiyon hatalıdır.		
Hata kodu DTC 5A8468: LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 3 ►Fonksiyon hatalıdır.		
Hata kodu DTC 959304: "Arka kapak açık" sensörü ►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ		
<b>Konfor</b>	<b>UPC CAN</b>	<b>0</b>
<b>Konfor</b>	<b>Park asistanı CAN</b>	<b>1</b>
Hata kodu DTC A74382: Multimedya sistemi ►Fonksiyon hatalıdır.		
<b>Konfor</b>	<b>Gösterge panosu CAN</b>	<b>2</b>

Hata kodu DTC C11187:  
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı  
▶HATALI SİNYAL

Hata kodu DTC C14087:  
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı  
▶BOZUK İLETİŞİM

### Konfor

Sürücü koltuğu kumanda ünitesi CAN 0

### Ses/Video

Multimedya arayüzü CAN 1

Hata kodu DTC 930386:  
Radyo Bus  
▶HATALI İLETİŞİM!

### Ses/Video

Radyo/navigasyon OBD 1

Hata kodu DTC 934149:  
ECU  
▶YANLIŞ KONFIGÜRASYON

### Ses/Video

Telematik CAN 1

Hata kodu DTC 93D98F:  
USB portu  
▶Fonksiyon hatalıdır.