


## Ekspertiz Bilgileri

Rapor No	1799686
Paket Adı	RS Baz Paket
Paket Tutarı	0000 TL
Rapor Çıktı Tarihi	13.02.2024 10:46:33
Rapor Başlangıç Zamanı	13.02.2024 10:02:47
Rapor Bitiş Zamanı	13.02.2024 10:02:47
Test Başlangıç Km	217700

Bu raporu dijital olarak almak için QR kodu tarayınız.



Bayi No	184191
Unvan	RS OTO EKSPERTİZ İSTANBUL- KARTAL
Telefon	
TSE Numarası	
Danışman	DE*** AL*****



## Araç Bilgileri

Model Kodu	
Marka	RENAULT
Model	MEGANE
Vites Tipi	Yarı Otomatik
Yakıt Türü	DİZEL
Plaka No	41YP952
Model Yılı	2016
Motor Numarası	K9KG657R004947
Şasi Numarası	VF1RFB00056652654

## Kimlik Bilgileri


## Alıcı Bilgileri

## Satıcı/Vekil

## Bayi Bilgileri

Adı Soyadı	EF*****	EF*****	RS OTO EKSPERTİZ İSTANBUL- KARTAL
TC / Vergi No	11*****	-	184191
Cep Telefonu	(5*****)	(5*****)	
E-Posta	-	-	
Adres	ka****		
İmza			

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 1/4



### Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
Kaplama	D Değişmiş	C Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	I İşlemli	Y Yok	B Çatlak
TI Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	Yırtık Mevcut

## KAPORTA BOYA TEST SONUÇLARI

Bu evrak tek nüsha olarak günlüğü yaldızlı baskı ile hazırlanmış olup fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopisi alınan raporlar geçersizdir. RS Oto Ekspertiz Raporu basımı dışındaki amaçlar ile kullanılamaz.

Rapor No: 1799686 | Plaka: 41YP952  
Şasi No: VF1RFB00056652654


19 / 150



İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 2/4

Aracın Kaporta Boya Ekspertizi Yapıldı? Evet

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Cam	✓ Orijinal	
Ön Kaput	✓ Orijinal	
Ön Panel	✓ Orijinal	
Ön Panjur	✓ Orijinal	



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Tampon	✓ Orijinal	
Sağ Ön - Çamurluk	PP Plastik Parça	
Sağ Ön - İç Direk	✓ Orijinal	

### Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	BO Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	I İşlemler	Y Yok	Ç Çatlak
T Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	Y Yırtık Mevcut

Bu evrak tek nüsha olarak gününış yaldızlı baskı ile hazırlanmış olup fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopisi alınan raporlar geçersizdir. RS Oto Ekspertiz Raporu basımı dışındaki amaçlar ile kullanılamaz.

Rapor No: 1799686 | Plaka: 41YP952  
Şasi No: VF1RFB00056652654

19 / 130



İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 3/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön - Kapı	🅑 Boyalı	
Sağ Ön - Kule	✅ Orijinal	
Sağ Ön - Podye Sacı	✅ Orijinal	
Sağ Ön - Şasi	✅ Orijinal	
Sağ Orta İç Direk	✅ Orijinal	
Kapı Fitiil Lastikleri ve Kapı Gergileri	✅ Orijinal	
Sağ Marşpiyel	✅ Orijinal	
Sağ Arka - Çamurluk	🅑 Çizik	
Sağ Arka - Kapı	✅ Orijinal	
Sağ Arka Kapı İçi	✅ Orijinal	
Sağ Arka Şasi	✅ Orijinal	
Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	✅ Orijinal	
Arka Cam	✅ Orijinal	
Arka Tampon	✅ Orijinal	
Arka Bagaj	✅ Orijinal	
Arka İç Panel	✅ Orijinal	
Arka Havuz İçi	✅ Orijinal	
Sol Arka Şasi	✅ Orijinal	
Sol Arka - Çamurluk	✅ Orijinal	
Sol Arka Kapı İçi	✅ Orijinal	
Sol Arka - Kapı	✅ Orijinal	
Sol Frangart (Sol Üst Direk)	✅ Orijinal	
Sol Marşpiyel	✅ Orijinal	
Sol Orta İç Direk	✅ Orijinal	
Sol Ön - Kapı	🅑 Boyalı	
Sol Ön - İç Direk	✅ Orijinal	
Sol Ön - Çamurluk	🅑 Plastik Parça	
Sol Ön - Kule	✅ Orijinal	

### Tespit Açıklamaları

✅ Orijinal	🅑 Boyalı	🅑 Lokal Boyalı	🅑 Göçük
🅑 Kaplama	🅑 Değişmiş	🅑 Çizik	🅑 Plastik Parça
🅑 Sök Tak	🅑 İşlemlı	🅑 Yok	🅑 Çatlak
🅑 Taş İzi Mevcut	🅑 Deforme Mevcut	🅑 Yıpranma Mevcut	🅑 Yırtık Mevcut

Bu evrak tek nüsha olarak gününış yaldızlı baskı ile hazırlanmış olup fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopisi alınan raporlar geçersizdir. RS Oto Ekspertiz Raporu basımı dışındaki amaçlar ile kullanılamaz.

Rapor No: 1799686 | Plaka: 41YP952  
Şasi No: VF1RFB00056652654

19 / 134



İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 4/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sol Ön-Şasi	✓ Orijinal	
Sol Ön-Podye Sacı	✓ Orijinal	
Sunroof	⊖ Yok	
Tavan Sacı	✓ Orijinal	

### Usta Görüşü

aracın muhtelif yerlerinde ezik çizik göçük ve hasarlar mevcut. egsozda korozyon mevcut. motor yağ tapasında yağlanma mevcut. çeki demir kapağı kısmı kırık. sağ ön çamurluk sürtme mevcut turbo'da üfleme mevcut gürbüratör kapağı kısmı yağlanma çabasından ya mevcut tamam

### Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	⊖ Boyalı	⊖ Lokal Boyalı	⊖ Göçük
⊖ Kaplama	⊖ Değişmiş	⊖ Çizik	⊖ Plastik Parça
⊖ Sök Tak	⊖ İşlemlili	⊖ Yok	⊖ Çatlak
⊖ Taş İzi Mevcut	⊖ Deforme Mevcut	⊖ Yıpranma Mevcut	⊖ Yırtık Mevcut


Bu evrak tek nüsha olarak gününış yaldızlı baskı ile hazırlanmış olup fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopisi alınan raporlar geçersizdir. RS Oto Ekspertiz Raporu basımı dışındaki amaçlar ile kullanılamaz.

Rapor No: 1799686 | Plaka: 41YP952  
Şasi No: VF1RFB00056652654

19/133



Bölge Adı	Tespit	Açıklama
Akü %	Orta	
Antifiriz	İyi	
Motor Yağı Seviyesi	Orta	
Triger Kayışı - Zinciri Ses Durumu	Servis Müdahalesi Gerekli	
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	Orta	
Motor Koruyucu Kapağı	Yok	



Bölge Adı	Tespit	Açıklama
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	Terleme Mevcut	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	Orta	
Motor Suyunda Yağ Var Mı ?	Hayır	
Motor Yağında Soğutma Suyu Var Mı?	Hayır	
Motorda Üfleme Mevcut Mu?	Hayır	
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut Mu?	Hayır	
Radyatör Genel Durumu	İyi	
Soğutma Fanları	İyi	
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık	İyi	

Bu evrak tek nüsha olarak günün sonunda yaldızlı baskı ile hazırlanmış olup, fotokopi ile çoğaltılamaz.  
Fotokopisi alınan raporlar geçersizdir. RS Oto Ekspertiz Raporu basımı dışındaki amaçlar ile kullanılamaz.

Rapor No: 1799686 | Plaka: 41YP952  
Şasi No: VF1RFB0056652654

19/132



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Soğutma Suyu Durumu	✓ İyi	
Klima Kompresörü Genel Durumu	✓ İyi	
Klima Boruları	✓ İyi	
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Fren Hidroliği Durumu	✓ İyi	
İntercooler Genel Durumu	✓ İyi	
Turbo Yağ Sızdırmazlığı	⊗ Orta	
Turbo Boruları Genel Durumu	⊗ Orta	
Sol Kule Bilyaları	⊗ Orta	
Sağ Kule Bilyaları	⊗ Orta	
Sarj ve Marş Dinamosu Rulman Ses Durumu	⊗ Orta	
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	⊖ Terleme Mevcut	
Emme Manifoltu Durumu	⊗ Orta	
Egzoz Manifoltunda Gaz Kaçağı Var Mı?	✓ Hayır	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut Mu?	✓ Hayır	
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Mevcut Mu ?	✓ Hayır	
Motor Piston Kompresör Testi Gerekli Mi ?	⊖ Evet	
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	✓ İyi	
Araçta Acil Servis Bakımı Gerekli Mi?	⊗ Orta	

**Usta Görüşü****MOTOR KONTROL SONUÇLARI**


Bu evrak tek nüsha olarak günün sonunda yalıtılmış baskı ile hazırlanmış olup fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopisi alınan raporlar geçersizdir. RS Oto Ekspertiz Raporu basımı dışındaki amaçlar ile kullanılamaz.

Rapor No: 1799686 | Plaka: 41YP952  
Şasi No: VF1RFB00056652654

19/131



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Airmatik	☐ Yok	
Ön Fren Diskleri	☑ İyi	
Ön Fren Balataları	☐ Kötü	
Arka Fren Diskleri	☑ İyi	
Arka Fren Balataları	☐ Kötü	
El Freni	☑ Orta	



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Fren Hortumları Durumu	☑ İyi	
Sol Ön Amortisör	☑ Orta	
Sağ Ön Amortisör	☑ Orta	
Arka Sol Amortisör	☑ Orta	
Arka Sağ Amortisör	☑ Orta	
Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	☑ Orta	
Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	☑ Orta	
Sol Ön Salıncak Fişegi	☑ Orta	
Sağ Ön Salıncak Fişegi	☑ Orta	
Motor Muhafaza	☐ Kırık	
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	☐ Terleme Mevcut	
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	☐ Terleme Mevcut	
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	☑ Orta	
Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	☑ İyi	

## MEKANİK KONTROL SONUÇLARI

Bu evrak tek nüsha olarak günün ışığı altında hazırlanmış olup fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopisi alınan raporlar geçersizdir. RS Oto Ekspertiz Raporu basımı dışındaki amaçlar ile kullanılamaz.

Rapor No: 1799686 | Plaka: 41Y9952  
Şasi No: VF1RFB00056652654

19 / 130





Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Sağ Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	⊘ Orta	
Taban Plastik Bakalitleri	⊘ Kırık	
Ön Aks ve Aks Körükleri	⊘ Orta	
Arka Aks ve Aks Körükleri	⊘ Orta	
Arazi Şaftı Genel Durumu	⊘ Yok	
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	⊘ Yok	
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık	⊘ Orta	
Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	⊘ Orta	
Yağ Sızdırmalık Ön Diferansiyel	⊘ Orta	
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	⊘ Terleme Mevcut	
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	⊘ Orta	
Salıncak Burç- Fişekleri	⊘ Orta	
Torsiyon Burç- Denge Kolları	⊘ Orta	
Yakıt Deposu	✓ İyi	
Yakıt Hortumları	✓ İyi	
Yağ Soğutucusu ve Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Turbo Alt Kontrolü	⊘ Terleme Mevcut	
Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı	⊘ Terleme Mevcut	
Debriyaj Balata ve Kavrama Sistemi Durumu	⊘ Orta	
Araca Rot-Balans Ayarı yada Kontrolü Gerekli Mi?	⊘ Orta	

#### Usta Görüşü



13.02.2024

Araç: Renault Megane IV 1.5 Blue dCi  
Motor kodu: K9K-872 (K9K-U8)  
Üretim yılı: 18  
Kilometre durumu: 217700  
Lisans numarası: 41yp52  
VIN: VF1RF600056057654 (kumanda ünitesinden okunan)  
Test edilmiş: 13.02.2024 10:21:40 / Standard

### Hata kodu / Genel sorgulama / -

<b>ABS</b>	<b>ABS/ESP (CAN)</b>	<b>0</b>
<b>A/C sistemi</b>	<b>Klima CAN</b>	<b>0</b>
<b>Konfor</b>	<b>UCH CAN</b>	<b>4</b>
Hata kodu DTC 5A607B: Vakum sensörü ►Fonksiyon hatalıdır.		
Hata kodu DTC 5A8268: LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 1 ►Fonksiyon hatalıdır.		
Hata kodu DTC 5A8368: LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2 ►Fonksiyon hatalıdır.		
Hata kodu DTC 5A737A: LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2 ►Çok düşük lastik basıncı.		
<b>Konfor</b>	<b>UPC CAN</b>	<b>1</b>
Hata kodu DTC A0D515: Plaka ve stop lambası ►Fonksiyon hatalıdır.		
<b>Konfor</b>	<b>Gösterge panosu CAN</b>	<b>0</b>

Ses/Video  
Ses/Video

Multimedya arayüzü CAN  
Radyo/navigasyon OBD

0  
1

Hata kodu DTC 930F13:  
Ön sol hoparlör  
►Fonksiyon hatalıdır.